


MÄNGEL UND CHANCEN

Mängel

-  Freiflächen mit Handlungsbedarf
-  überwiegend desolate Raumkanten
-  Bausubstanz mit dringendem Handlungsbedarf
-  schlechter Straßenbelag
-  fehlender Fußgängerüberweg

Chancen

-  qualitätvolle Freiflächen
-  überwiegend gut erhaltene Raumkanten
-  Bausubstanz mit prägendem Charakter
-  potentielle Verbindungen
-  wichtige Blickbeziehungen
-  besondere städtebauliche Ensemble



Stadt Leipzig

Amt für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung

Stand: Juni 2010
Plan Nr.6
Datengrundlage: Stadtplanungsamt
Kartengrundlage: Amt für
Geoinformation und Bodenordnung

DR. KARLFRIED DAAB SRL
STADTPLANUNG+ARCHITEKTUR
IN BÜROGEMEINSCHAFT
